



Ministerio de Educación  
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

|                             |                |                                |                         |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Quetzaltenango | MUNICIPIO:                     | San Martín Sacatepéquez |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM           | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Nuevo San José  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-12-0012-43  | FECHA FINALIZACION:            | 13/10/2025              |



No.1 SUSTITUCIÓN DE REPELLO SOCALO EN PARED EXTERIO DE AULAS POR REPELLO ALIZADO CON ADITIVO



No.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON SUSTITUCIÓN DE CANAL



No.3 REPARACIÓN Y CONEXIÓN DE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL PARA 3 AULAS Y COCINA



No.4 SUSTITUCION DE TUBERIA PVC DE LINEA PRINCIPAL DE AGUAS PLUVIALES DE 3"



No.5 SUSTITUCIÓN DE PUERTAS METALICAS DE BAÑO 2.23x0.81 MTS



No.6 SUSTITUCIÓN DE ESTUFA DE LEÑA CON ORNILLAS NORMALES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y Sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                |                                |                         |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Quetzaltenango | MUNICIPIO:                     | San Martín Sacatepéquez |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM           | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Nuevo San José  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-12-0012-43  | FECHA:                         | 13/10/2025              |



No.7 SUSTITUCIÓN DE PILA MOVIBLE POR PILA DE CONCRETO ARMADO CON RECUBRIMIENTO



No.8 SUSTITUCION DE PORTÓN METÁL TIPO REJAS DE INGRESO PRINCIPAL DE 3.00X2.70 POR PORTÓN METÁL



No.9 MANTENIMIENTO DE BALCONES (LIJADO, SUJECIONES Y APLICACIÓN DE PINTURA)



No. 10 MANTENIMIENTO DE PUERTAS METALICAS (LIJADO, SUJECIONES Y APLICACIÓN DE PINTURA)




NO.11 MANTENIMIENTO CORRECTIVO BANQUETA Y COLOCACION DE POSTES DE PROTECCIÓN CON TUBO PROCESO DE 4"



NO. 12 MANTENIMIENTO CORRECTIVO CUMBRERA DE TECHO SOBRE COCINA CON LAMINA LISA Y SELLADO CON SELLADOR SIKAFLEX POLIURETANO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

