

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea los Angeles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0020-43	FECHA FINALIZACIÓN:	12/11/2025



Mantenimiento correctivo de muro con block de 19x19x39



Sustitución de estructura metálica para techo



Sustitución de cubierta con lamina troquelada C26 incluye capote




Sustitución de canaleta para drenaje pluvial



Sustitución de sanitarios institucionales (incluye accesorios)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la CPE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

