

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                            |                                        |                               |                                         |
|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO               | Quetzaltenango                         | MUNICIPIO                     | San Martín Sacatepéquez                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | Instituto Nacional de Educación Básica | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO | Aldea Toj Alic, San Martín Sacatepéquez |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO | 0912-0024-45                           | FECHA                         | 12/11/2025                              |



Foto 1: Mantenimiento de piso con cerámica antideslizante y pegamento psp



Foto 2: dos estufas rural de concreto y ladrillo, con planchas metálicas doblemente reforzado.



Foto 3: sustitución de línea de drenaje con tubería de pvc 3"



Foto 4: sustitución de línea de agua potable con tubería de 1/2 corte de piso, accesorio y llaves.



Foto 5: sustitución de mesa de concreto+ top de cocina laminado+ azulejo interior y exterior



sustitución de puertas de madera en mesa de trabajo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y número de hojas.

|                                            |  |                                                     |  |
|--------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|
| <br>Firma y sello del Presidente de Centro |  | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |  |
|--------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                            |                                        |                               |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO               | Quetzaltenango                         | MUNICIPIO                     | San Martín Sacatepéquez                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | Instituto Nacional de Educación Básica | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO | Aides Toj Alc. San Martín Sacatepéquez |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO | 0012-0024-45                           | FECHA                         | 11/2/2025                              |



Foto 7: mantenimiento correctivo de puerta de metal, limpieza, corte, aplicación de pintura.



Foto 8: sustitución de pila de concreto con dos lavaderos + depósito de agua + azulejo interior y exterior



Foto 9: pintura corrosiva de baranda de ventana



Foto 10: sustitución de bombillas led 50 w incluye interruptor




Foto 11: sustitución de tomacorrientes de doble toma incluye poliducto y cable c 12.



Mantenimiento correctivo en pared con pintura acrílica interior y exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales indicando el número de hojas.

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

SITUACION DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                                        |                                |                                         |
|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Quetzaltenango                         | MUNICIPIO:                     | San Martín Sacatepéquez                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Instituto Nacional de Educación Básica | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Toj Alic, San Martín Sacatepéquez |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 0912-0024-45                           | FECHA:                         | 12/11/2025                              |



sustitucion de malla electrosoldado incluye tubo galvanizado



Foto 14: Mantenimiento preventivo de pared con solera de concreto armado de 15x20




Foto 15: línea de drenaje con tubería




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                                |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y Sello del Presidente del Comité | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|