

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea 1 y 1/2, San Martín Sacatepéquez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	0912-0024-45	FECHA	19/11/2025



Foto 1: Mantenimiento de piso con cerámica antideslizante y pegamento pep



Foto 2: sustitución de estufa rural de concreto y ladrillo, con plancha metálica doblemente reforzada



Foto 3: sustitución de línea de drenaje con tubería de pvc de 3" corte de piso, accesorio y llaves



Foto 4: sustitución de línea de agua potable con tubería de pvc de 1/2" corte de piso accesorio y llaves.




Foto 5: mesa de concreto



Foto 6: mesa de concreto con puertas de madera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la AEA	 Firma y sello del Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aída Toj Alc. San Martín Sacatepéquez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	0912-0024-45	FECHA	19/11/2025



Foto 7: Mantenimiento correctivo de puertas de metal, limpieza, corte, aplicación de pintura.



Foto 8: sustitución de pila de concreto con dos lavaderos + depósito de agua + azulejo interior y exterior.



Foto 9: mantenimiento de baranda de ventana con pintura anticorrosiva



Foto 10: sustitución de bombilla led 50w incluye interruptor





Foto 11: sustitución de tomacorrientes de doble toma incluye poliducto y cable c12.



Foto 12: mantenimiento correctivo en pared con pintura acrílica interior y exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y detallar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OMA


Firma y Sello Director Centro Educativo Público de Aída Toj Alc.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO	Quezaltenango	MUNICIPIO	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea Toj Alic, San Martín Sacatepéquez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	0912-0024-45	FECHA	19/11/2025



Foto 13: sustitución de malla electrodoldada, incluye tubo galvanizado



Foto 14: mantenimiento preventivo de pared con solera de concreto armado de 15x20

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales en el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente	 Firma y Sello Director Centro Educativo P. ALIC
---	---