



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Miramar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0039-45	FECHA:	23/06/2025



Mantenimiento correctivo con sustitución de postes de concreto de cerco perimetral por barda perimetral de postes y placas de concreto prefabricado.




Mantenimiento correctivo con sustitución de láminas galvanizado de portón por portón metálico



Mantenimiento correctivo con sustitución de focos por focos de luz led 45 wats



Mantenimiento correctivo por sustitución de balcones



Mantenimiento de pared. Repello y acabados




Sustitución de lavamanos en sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

