



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRM-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE REFERENCIA DETERMINADA:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	SAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO XEC XUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-12-0045-43	FECHA	30/09/2025



Sustitución de tubería pvc 1/2" para red de hidráulica en lavatrastos y lavamanos



Sustitución de tubería pvc 2" para red de drenaje en lavatrastos, lavamanos y pileta



Sustitución de balcones metálicos



Mantenimiento correctivo de puertas metálica con pintura y daños existentes



Sustitución de lavamanos de concreto de 2.15x0.50



Sustitución de grifos cromados + nipples

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales a actualizar el número de hojas



Principal del Centro Educativo Público





Director del Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PR-4709-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO XEC XUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0045-43	FECHA:	30/09/2025




Mantenimiento correctivo de estructura portante metálica con pintura y daños



Sustitución de bombillos por lámparas tubos LED tipo listón



Sustitución de mesa de trabajo de madera por concreto en cocina



Sustitución de azulejo en mesa de trabajo de concreto, muros y lavadero



Sustitución de puertas de madera en mesa de trabajo de cocina



Sustitución de lavatrastos de acero inoxidable + grifo cromado + accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del responsable de la OEP




Firma y sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRO-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	SAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO XEC XUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	00-12-0045-43	FECHA:	10/09/2025



Sustitución de depósito de agua capacidad 1,100lt + accesorios + tubería



Mantenimiento preventivo de pintura en muros interiores y exteriores



Sustitución de caja de trampa de grasa en pila



Mantenimiento preventivo de pintura en balcones metálicos



Mantenimiento preventivo de pintura en estructura de ventanas metálicas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OFE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

