



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CASERÍO LOBLATZAN CHIQUITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Loblatzan Chiquito, San Martín Sac.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0047-43	FECHA FINALIZACION:	4/06/2025



Foto1: Acabado final de block en contorno de escuela educativa



Foto 2: Colocacion de porterias de metal en cancha deportiva.



Foto 3: Acabado final de gramilla sintética en cancha deportiva.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Melisenda P9Z M

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

