



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Colonia Nuevo San Martín	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Nuevo San Martín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0051-42	FECHA FINALIZACION:	6/06/2025



Foto 1: Sustrucción de piso de concreto t=0.05 mts en patio



Foto 2: Sustrucción e instalación de lámina troquelada aluzinc calibre 26 en cubierta de galera



Foto 3: Mantenimiento de pintura en barandas de metal de muro perimetral



Foto 4: Mantenimiento de pintura anticorrosiva en porton principal



Foto 5: Mantenimiento en repello de losa final en modulo 1, 2, 3 y 4




Foto 6: Sustrucción de deposito de tanque sistema rotoplas capacidad 1100 lts

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1:
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Colonia Nuevo San Martín	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Nuevo San Martín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0051-42	FECHA FINALIZACION:	6/06/2025



Foto 7: Mantenimiento de loza impermeabilizante acrílico en edificio escolar



Foto 8: Sustitución de tubería para bajadas de agua pruvial en edificio escolar



Foto 9: Reparación de ventanas con vidrios claro de 40*40 cms de 5mm en cocina




Foto 10: Sustitución de inodoro en sanitario de mujeres




Foto 11: Mantenimiento de pintura en muro y aula #1



Foto 12: Sustitución de estructura metálica con tubos de 4*4 chapa 16 en galeras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1:
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Colonia Nuevo San Martín	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Nuevo San Martín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0051-42	FECHA FINALIZACION:	6/06/2025




Foto 13: Susutitución de canal pvc en baños y dirección



Foto 14: Susutitución de lamina troquelada alizinc calibre 26 en cubierta de direcci+on y baño

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

