

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Chicabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0072-43	FECHA:	29/09/2025



No.1 Sustitución de puerta de metal incluye chapa yale



No.2 Sustitución de pila por tanque de agua mas dos lavamanos incluye azulejo



No.3 Sustitución de ventanas de metal incluye vidrio



No.4 Sustitución de de valcon de metal de reja



No.5 Sustitución de piso de concreto por piso de cerámica antideslizante



No.6 Sustitución de lavamanos por lavamanos de concreto incluye accesorio y azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Martin Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Chicabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0072-43	FECHA:	29/09/2025



No.7 Sustitución de estructura de metal



No.8 Sustitucion de ventana corrediza incluye vidrio de 5mm




No.9 sustitucion de lamina troquelada calibre 26 aluzinc



No.10 sustitucion de lamina troquelada calibre 26 aluzinc en cocina y baño.



No. Sustitución de electricas por plafoneras mas foco led 50 watts.



No.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público