



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Altamira, Aldea el Rincón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0074-43	FECHA:	30/09/2025



Mantenimiento preventivo de muros con pintura acrílica interior y exterior



Sustitución de mingitorio seco (incluye accesorios)




Mantenimiento preventivo de ventanas con baranda de metal + pintura anticorrosiva



Mantenimiento preventivo de puertas de metal (limpieza + 3 capas de pintura anticorrosiva)



Mantenimiento de servicios sanitarios con cerámica



Sustitución de sistema de iluminación por bombillas Led de 50W

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

FJPV




Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐





DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Altamira, Aldea el Rincón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0074-43	FECHA:	30/09/2025



Sustitución de grada, por grada de metal Chapa 16 con pintura anticorrosiva con angulares de 1" y lamina labrada de 3/32 resistente a la intemperie



Mantenimiento de muros con mural de dibujos infantiles + logotipo de la escuela



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--