

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:


PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Altamira, Aldea el Rincón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0074-43	FECHA FINALIZACIÓN:	10/11/2025



625 metros cuadrados de Mantenimiento preventivo de muros con pintura acrílica interior y exterior



1 unidad de Sustitución de mingitorio seco (incluye accesorios)



38 metros cuadrados de Mantenimiento preventivo de ventanas con baranda de metal + pintura anticorrosiva



5 unidades de Mantenimiento preventivo de puertas de metal (limpieza + 3 capas de pintura anticorrosiva)



3.5 metros cuadrados de Mantenimiento de servicios sanitarios con cerámica



24 unidades de Sustitución de sistema de iluminación por bombillas Led de 50W

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F. <i>FJ17V</i> <i>[Sello O.P.F. Quetzaltenango]</i>	Firma y Sello Director Centro Educativo Público <i>[Firma]</i> <i>[Sello Director Centro Educativo Público]</i>
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Altamira, Aldea el Rincón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0074-43	FECHA FINALIZACIÓN:	10/11/2025



1 unidad de Sustitución de grada, por grada de metal Chapa 16 con pintura anticorrosiva con angulares de 1" y lamina labrada de 3/32 resistente a la intemperie



1 unidad de Mantenimiento de muros con mural de dibujos infantiles + logotipo de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público