

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐


DURANTE ☐

POSTERIOR ☒


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Anita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0357-43	FECHA:	04/0/2025



No.1 Sustitucion de zulejo en mesas de trabajo y lavamanos



No.2 Sustitución de estufas de leña tipo polle-ton



No.3 Sustitucion de inodoros en sanitarios



No.4 Sustitucion de lavamanos en sanitarios



No.5 Sustitución de puertas metalicas



No.6 Sustitución de piso de concreto en bodega, area de juegos de ingreso


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Anita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0357-43	FECHA:	04/08/2025



No.7 Sustitucion de lámina troquelada cal. 26 en cubierta



No.8 Sustitución de estructura metálica en cubierta



No.9 Mantenimiento correctivo de pintura en reja metálica perimetral



No.10 Mantenimiento correctivo de repello en muro perimetral




No.11 Mantenimiento correctivo de pintura en muros perimetrales




No.12 Mantenimiento correctivo de pintura anticorrosiva en porton metalico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Anita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0357-43	FECHA:	04/08/2025



No.13 Sustitución de azulejo en area del lavamanos



No.14 Mantenimiento correctivo de portón principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

