



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cumbre Tuilacan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0358-43	FECHA:	30/09/2025



Sustitución de Losa de patio con Adoquin Clase B 210kg + base de selecto t=8cm compactado



Mantenimiento preventivo de patio con canal de concreto 4000psi con regilla 23x27cm para drenaje pluvial



Fundición de llaves de confinamiento para adoquin



Sustitución de circuito de iluminación (incluye cable c12, cable c10, protector flexitubo, abrazaderas)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

