

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Martín Chiquito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0361-43	FECHA:	31 de marzo de 2025



Sustitución de cajas recolectoras de drenaje de 1,00X1.00X1.00mts.



Sustitución de tubo para drenaje de diametro 6 pulgadas



Sustitución de tubo de drenaje 3 pulgadas anaranjado



Sustitución de marco de porteria




Sustitución de grama sintética alto flujo con contorno



Sustitución de grama sintética alto flujo con contorno

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

