

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE X POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Martín Chiquito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0361-43	FECHA:	25 de abril de 2025

 	
Sustitución de cajas recolectores de drenaje de 1.00x 1.00x 1.00mts	Sustitución de tubo para drenaje de diámetro 6 pulgadas
	
Colocación de tubo de drenaje de 6 pulgadas.	Sustitución de marco de portería
	
Sustitución de grama sintética alto flujo con contorno	Sustitución de grama sintética alto flujo con contorno

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 	 
Firma y sello del Presidente de la OPE	Firma y Sello Director Centro Educativo Público