

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Martín Chiquito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0361-43	FECHA:	2 de junio de 2025

 Sustitución de cajas recolectoras de drenajee de 1.00x 1.00x 1.00 mts.	 Sustitución de tubo para drenaje de diámetro 6 pulgadas
 Sustitución de tubo de drenaje 3 pulgadas anaranjado	 Sustitución de marco de portería
 Sustitución de grama sintética alto flujo con contorno	 Sustitución de grama sintética alto flujo con contorno

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--