



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒


DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Estancia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0362-43	FECHA:	3/07/2025



1. Sustitución de sanitarios institucionales (incluye accesorios)




2. Reparación de puerta de metal (corte, lijado y aplicación de pintura anticorrosiva)




3. Sustitución de mingitorio seco (incluye accesorios)



4. Sustitución de base para lavamanos de concreto (incluye azulejo)



5 Instalación de lavamanos rectangular sobrepuesto (incluye kit de desagüe)



6 Sustitución de Grifo de sensor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

almanguez

Firma y sello del Presidente de la OPE



M. O. S.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Estancia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0362-43	FECHA:	3/07/2025



7. Sustitución de puertas de metal



8 Sustitución de techo con lamina C26 (incluye tornillos, esmalte y silicón)



9. Sustitución de soporte de metal galvanizado para techo



10. Sustitución de depósito de agua de 1100Lt (incluye accesorios)



11. Sustitución de pila de concreto con lavaderos y deposito



12. Sustitución de instalaciones hidráulicas y sanitarias con tubería de pvc (incluye accesorios: tee, codos, llaves de paso)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ninmangamez001

Firma y sello del Presidente de la OPF



H. B. B.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:


PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Estancia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0362-43	FECHA:	3/07/2025



13. Reparación de losa de concreto con impermeabilizante acrílico + cemento puro



14. Mejoramiento de piso con cemento de color



15. Mantenimiento de servicios sanitarios con cerámica (incluye base y pegamento PSP)



16. Mantenimiento de muro con repello alisado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---