

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Estancia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0362-43	FECHA:	31/07/2025



Foto 7: Sustitución de puertas de metal.



Foto 8: sustitucion de techo con lamina calibre 26 (incluye tornillos, esmalte y silicon)



Foto 9: sustitución de soporte de metal galvanizado para techo.



Foto 10: Sustitución de deposito de agua de 1100 lt (incluye accesorios)




Foto 11: Sustitución de pila con lavaderos y deposito.



Foto 12: Instalacion hidraulica y sanitarios con tuberia pvc (incluye accesorios)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ninman gomez 202

Firma y sello del Presidente de la OPR

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Estancia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0362-43	FECHA:	31/07/2025




Foto 1: Sustrucción de sanitarios institucionales (incluye accesorios)



Foto 2: Reparación de puertas de metal.



Foto 3: Sustrucción de migitorio seco (incluye accesorios)




Foto 4: Sustrucción de lavamanos a base de concreto con grifo.



Foto 5: Sustrucción de lavamanos rectangular sobrepuesto.



Foto 6: Sustrucción de grifo con push.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ninmangamez Paz
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Estancia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0362-43	FECHA:	31/07/2025



Foto 13: Reparación de losa con impermeabilizante acrílico mas cemento puro.




Foto 14: Sustitución de piso con cemento de color



Foto 15: Mantenimiento de sanitario con cerámica (incluye base y pegamento psp)




Foto 16: Mantenimiento de muro con repello alisado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

nigman gomez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

