

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Estancia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0362-43	FECHA FINALIZACION:	23/05/2025



Foto 1: Sustrucción de sanitarios institucionales (incluye accesorios)




Foto 2: Reparación de puertas de metal.



Foto 3: Sustrucción de migitorio seco incluye accesorios.




Foto 4: Sustrucción de lavamanos base de concreto con grifo de push




Foto 5: Sustrucción de lavamanos rectangular sobrepuesto.



Foto 6: Sustrucción de grifo con push.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ninmangamez paz
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Estancia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0362-43	FECHA FINALIZACION:	23/05/2025



Foto7: Sustrución de puertas de metal.




Foto 8: Sustrución de techo con lámina calibre 26 incluye tornillos, esmalte y silicon




Foto 9: Sustrución de soporte de metal galvanizado para techo.



Foto 10: Sustrución de depósito de agua de 1100 Lt. Incluye accesorios.




Foto 11. Sustrución de pila de concreto con lavaderos y depósito.



Foto 12: Sustrución de instalación hidráulicas y sanitarias con tubería PVC. Incluye accesorios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ninmansomez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Estancia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0362-43	FECHA FINALIZACION:	23/05/2025



Foto 13: Reparación de losa de concreto con impermeabilizante acrílico mas cemento puro.



Foto 14: Sustitución de piso con cemento de color.




Foto 15: Mantenimiento de servicios sanitarios con cerámica (incluye base y pegamento psp).




Foto 16: Mantenimiento de muro con repello alisado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

niomangomez.paz
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

