

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SANTO DOMINGO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTO DOMINGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0849-43	FECHA:	22/04/2025



mantenimiento de pañuelos en terraza con torta de cemento




mantenimiento de pintura latex base agua en edificio escolar exterior
mantenimiento de pintura base acrílico en cancha



mantenimientos con 2 capas de pintura azul anticorrosiva en puertas



mantenimiento con 2 capas de pintura anticorrosiva azul en balcones



sustitución de chapa yale



sustitución de lamina troquelada calibre 26 en baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SANTO DOMINGO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTO DOMINGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0849-43	FECHA:	22/04/2025




mantenimiento con 2 de pintura anticorrosiva azul en porton



sustitucion reja de drenaje



sustitucion de puerta de metal incluye chapa yale



mantenimiento de tablero electrico principal en modulo 2



mantenimiento de pintura latex base agua en edificio escolar exterior



mantenimiento de pintura latex base agua en edificio escolar exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

