

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SANTO DOMINGO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTO DOMINGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0849-43	FECHA:	22/04/2025



mantenimiento de pañuelos en terraza con torta de cemento




mantenimiento de pintura base acrílico en cancha



mantenimietnos con 2 capas de pintura negra anticorrosiva en puertas



mantenimietno con 2 capas de pintura anticorrosiva negro en balcones



sustitucion de chapa yale



sustitucion de lamina troquelada calibre 26 en baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SANTO DOMINGO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTO DOMINGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0849-43	FECHA:	22/04/2025



mantenimiento con 2 de pintura anticorrosiva azul en porton



sustitucion reja de drenaje



sustitucion de puerta de metal incluye chapa yale



mantenimiento de tablero electrico principal en modulo 2




mantenimiento de pintura latex base agua en edificio escolar exterior



mantenimiento de pintura latex base agua en edificio escolar exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

