

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Martin Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Miramar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0904-43	FECHA:	03/11/2025



No.1 Sustitucion de canal de metal en cubierta



No.2 Sustitucion de luminarias



No.3 Sustitucion de pertas metalicas en baños



No.4 colocacion de azulejos en baños



No.5 Sustitucion de ventanas en pvc



No.6 Sustitucion de lamina troquelada en cubierta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 JUNTA ESCOLAR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 ESCUELA OFICIAL RURAL
--	-------------------	---	---------------------------

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	0	MUNICIPIO:	0
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	QUETZALTENANGO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	San Martín Sacatepequez
ESTABLECIMIENTO:	EORM	FECHA:	Aldea Miramar




No.7 Sustitución de inodoros en sanitarios



No.8 Sustitución de cableado eléctrico



No.9 Sustitución de migitorio de concreto con revestimiento de azulejos



No.10 Sustitución de pintura en estructura metálica de techado



No.11 Sustitución de repello en pared



No12.....

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

