

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Miramar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0904-43	FECHA:	23/11/2025




Foto1: Sustitución de de canal de metal en cubierta



Foto 2: Sustitución de luminarias




Foto 3: Sustitución de puertas metálicas en baños



Foto 4: Colocación de Azulejos en baños



Foto 5: Sustitución de ventanas en pvc





Foto 6: Sustitución de lamina troquelada en cubierta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Miramar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0904-43	FECHA:	23/11/2025



Foto7: Sustitución de inodoros sanitarios




Foto 8: Sustitución de cableado eléctrico




Foto 9: Sustitución de mingitorio de concreto con revestimiento de Azulelos



Foto 10: Sustitución de pintura en estructura metálica de techado



Foto 11: Sustitución de repello en pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

