

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Miramar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0904-43	FECHA:	12/12/2025



Foto 1: Sustitución de canal de metal en cubierta



Foto 2: Sustitución de luminarias



Foto 3: Sustitución de puertas metálicas en baños



Foto 4: Colocación de Azulejos en baños





Foto 5: Sustitución de ventanas en pvc



Foto 6: Sustitución de laminas troquelada en cubierta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Miramar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0904-43	FECHA:	12/12/2025



Foto7: Sustitución de inodoros sanitarios



Foto 8: Sustitución de cableado eléctrico



Foto 9: Sustitución de mingitorio de concreto con revestimiento de Azulelos




Foto 10: Sustitución de pintura en estructura metálica de techado



Foto 11: Sustitución de repello en pared




Foto 12

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

