

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TOJ COMÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-2759-41	FECHA:	21/11/2025



Sustitución y mejoramiento de dos cajas trampa



Mantenimiento preventivo de pintura en muros de edificio escolar



Sustitución de estufas móviles por estufas de concreto en cocina



Sustitución de mesa de trabajo de madera por mesa de concreto en cocina



Reparación baranda y arreglos



Sustitución de tubería pvc de 3" en red de drenaje de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TOJ COMÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-2759-41	FECHA:	21/11/2025



Sustitución de tubería pvc 4" de drenaje



Reparación de lavamanos en la parte inferior



Sustitución y mantenimiento piso de concreto paso tubería de drenaje



Sustitución de lavatrastos + grifo en cocina



Sustitución de mueble fijo de librería archivo




Sustitución de tubería pvc de 1/2" en red hidráulica de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

