

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TOJ COMÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-2759-41	FECHA:	10/12/2025



Sustitución de tubería pvc 4" de drenaje 12 mts lineales



Reparación de lavamanos en la parte inferior 6 mt2



Sustitución y mantenimiento piso de concreto paso tubería de drenaje 22 mt2



Sustitución de lavatrastos + grifo en cocina 1 unidad



Sustitución de mueble fijo de librería archivo 1 unidad



Sustitución de tubería pvc de 1/2" en red hidraulica de sanitarios 10 mts lineales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TOJ COMÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-2759-41	FECHA:	10/12/2025



Sustitución y mejoramiento de dos cajas trampa 2 unidades



Mantenimiento preventivo de pintura en muros de edificio escolar 511.25 mt2



Sustitución de estufas móviles por estufas de concreto en cocina 2 unidades



Sustitución de mesa de trabajo de madera por mesa de concreto en cocina 1 unidad



Reparación baranda y arreglos 1 unidad




Sustitución de tubería pvc de 3" en red de drenaje de sanitarios 10 mts lineales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

