

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA LOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-2778-43	FECHA:	18/06/2025



Sustitución de lamina troquelada cal.26 en cubierta de salón.



Sustitución de estructura metálica en cubierta de salón.



Sustitución de canales para aguas pluviales de cubierta.




Sustitución de ventanas metálicas en cocina.



Sustitución de puerta metálica en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

