

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒


DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Loblatzán Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-3241-41	FECHA:	3/04/2025



Sustitución de aparatos sanitarios y sus accesorios.



Sustitución de mingitorio seco y sus accesorios



Suministro de pintura interior y exterior, mantenimiento de balcones de metal con pintura



Suministro de pintura interior y exterior, mantenimiento de balcones de metal con pintura




Suministro de pintura interior y exterior




Mantenimiento de servicios sanitarios con ceramicas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la COPB - 09-12-3241-41

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒


DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Loblatzán Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-3241-41	FECHA:	3/04/2025



Reparación de puertade metal de baños




Matenimiento de balcones de metal con pintura



Sustitución de pregadero de concreto con deposito de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la COPB




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

