


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐


DURANTE ☒

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Loblatzán Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-3241-41	FECHA:	15/05/2025




Sustitución de aparatos sanitarios y sus accesorios.



Sustitución de mingitorio seco y sus accesorios



Suministro de pintura interior y exterior, mantenimiento de balcones de metal con pintura



Suministro de pintura interior y exterior, mantenimiento de balcones de metal con pintura



Suministro de pintura interior y exterior




Mantenimiento de servicios sanitarios con ceramicas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE


X

☒


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Loblatzán Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-3241-41	FECHA:	15/05/2025



Reparación de puertade metal de baños



Matenimiento de balcones de metal con pintura




Sustitución de pregadero de concreto con deposito de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

