

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐


POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Loblatzán Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-3241-41	FECHA:	29/05/2025



Sustitución de aparatos sanitarios y sus accesorios.



Sustitución de mingitorio seco y sus accesorios



Suministro de pintura interior y exterior, mantenimiento de balcones de metal con pintura



Suministro de pintura interior y exterior, mantenimiento de balcones de metal con pintura



Suministro de pintura interior y exterior



Mantenimiento de servicios sanitarios con ceramicas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la COPB

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Loblatzán Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-3241-41	FECHA:	29/05/2025





Reparación de puertade metal de baños



Matenimiento de balcones de metal con pintura



Sustitución de pregadero de concreto con deposito de agua.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

