

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tui Bul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-4132-41	FECHA:	25/11/2025



16 unidades de Sustitución de ventana con marco de aluminio blanco




6 unidades de Mantenimiento correctivo de puerta de metal con pintura anticorrosiva + sustitución de chapa



110 metros lineales de Sustitución de línea eléctrica con cable c12



24 unidades de Sustitución de bombillas led de 30w + plafonera



13 unidades de Sustitución de tomacorriente de doble toma



620 metros cuadrados Mantenimiento preventivo de pared con pintura acrílica interior y exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tui Bul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-4132-41	FECHA:	25/11/2025



2 unidades de Sustitución de sanitarios institucionales + accesorios



1 unidad de Sustitución de pila prefabricada de concreto



1 unidad de Mantenimiento preventivo de cajuela de pila con fundición de concreto



35 metros cuadrados de Mantenimiento preventivo de barandas de metal (limpieza + aplicación de pintura anticorrosiva)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPB	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---