

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	ALMOLONGA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA XEUL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XEÚL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-13-0005-43	FECHA:	9/04/2025



Suministro y aplicación de pintura para marcaje de cancha polideportiva con fondo completo, con pintura especial para cancha (10.5 x 20 Metro)



Sustitucion de 5 lamparas colgantes led tipo Campana de alta potencia 100W




Sustitución de 2 Marcos y 2 Tableros de basquetbol



Suministro e instalacion de piso porcelanato en escenario y gradas




Forro de 2 columnas en escenario con lamina negra 3/16 y pintura anticorrosiva



Suministro e instalacion de lamina galvanizada sobre muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	ALMOLONGA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA XEUL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XEUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-13-0005-43	FECHA:	9/04/2025



Suministro e Instalacion de 14 vidrios de 5mm incluye desmontaje de vidrio existente



Sustitucion de lamparas de tubos fluorescente por 118 tubos Led de 1x4 18w-120v.



Suministro e instalacion de tomacorriente incluye cableado canaleta



Sustitucion de chapa





Mantenimiento de marco de puerta



Baranda con marco y tablero metalico de 1M con 4 capas de pintura anticorrosiva

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	ALMOLONGA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA XEUL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XEÚL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-13-0005-43	FECHA:	9/04/2025




Sustitución de 2 pilas de concreto y mantenimiento de drenaje y agua potable



Anclaje de baranda a columna circular

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

