

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Almolonga
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Baños
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-13-0374-43	FECHA:	7/07/2025



Foto 1: Mantenimiento sustitución de piso de concreto a piso de granito en un aula segundo nivel



Foto 2: Mantenimiento sustitución de piso de concreto a piso cerámico en pasillo



Foto 3: Mantenimiento a estructura de metal de ventanas y vidrios en aulas segundo nivel



Foto 4: Mantenimiento de balcones fachada de escuela



Foto 5: Instalación de cielo falso en dos aulas segundo nivel



Foto 6: Suministro y aplicación de pintura en paredes exteriores y baranda de concreto interior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Almolonga
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Baños
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-13-0374-43	FECHA:	7/07/2025



Foto 7: Sustitución de focos a bombillas led en dos aulas

Foto :

Foto :

Foto :

Foto :

Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

