

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Almolonga
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Baños
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-13-0374-43	FECHA:	25/08/2025



Foto 1: Colocando piso de granito en aula segundo nivel



Foto 2: Colocando piso cerámico en pasillo



Foto 3: Desmontando estructura de metal de ventanas y vidrios



Foto 4: Mantenimiento de balcones fachada escuela



Foto 5: Instalando cielo falso en aula segundo nivel



Foto 6: Aplicando pintura en paredes exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Almolonga
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Baños
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-13-0374-43	FECHA:	25/08/2025



Foto 7: Sustitución de focos por bombillas led en dos aula segundo nivel

Foto :


Foto :

Foto :

Foto :

Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---