

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Almolonga
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Baños
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-13-0374-43	FECHA FINALIZACION:	4/09/2025



Foto 1: Sustitución de piso de concreto a piso de granito en un aula segundo nivel




Foto 2: Sustitución de piso de concreto a piso cerámico en pasillo



Foto 3: Mantenimiento a estructura de metal de ventanas y vidrios en aulas segundo nivel



Foto 4: Mantenimiento de balcones fachada de escuela



Foto 5: Instalación de cielo falso en dos aulas segundo nivel




Foto 6: Suministro y aplicación de pintura en paredes exteriores y baranda de concreto interior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la ODE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Almolonga
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Baños
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-13-0374-43	FECHA FINALIZACION:	4/09/2025



Foto7: Sustitución de focos a bombillas led en dos aulas




Foto :




Foto :




Foto :




Foto :




Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--