

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒


DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	ALMOLONGA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED 81	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a. Calle A 4-09 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-13-4027-45	FECHA:	4/07/2025



Sustitución de estructura de metal de ventana a pvc de 1.20 m2 cada ventana, tercer nivel



Sustitución de estructura de metal de ventana a PVC rectangular 4.32 m2 tercer nivel.



Suministro y aplicación de pintura en el pasillo de tercer nivel



Sustitución de puertas tercer nivel



Sustitución de inodoro elongado, en baños tercer nivel



Mantenimiento correctivo en pared, con division de tabla yeso y puertas tercer nivel

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	ALMOLONGA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED 81	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a. Calle A 4-09 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-13-4027-45	FECHA:	4/07/2025



Mantenimiento correctivo con azulejo en pared y lavamanos de tercer nivel



Reparacion de repello y cernido de fisuras en modulo de escaleras al cuarto nivel

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

