



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Almolonga
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED 81	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a. Calle A 4-09 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-13-4027-45	FECHA:	



Sustitución de estructura de metal de ventana a pvc 1.20 m2 cada ventana, tercer nivel



Sustitución de estructura de metal de ventana a PVC rectangular 4.32 m2 tercer nivel.




Suministro y aplicación de pintura en el pasillo, tercer nivel



Sustitucion de puertas en tercer nivel



Sustitucion de inodoro alargado en baños del tercer nivel




Mantenimiento correctivo en pared, con division de tabla yeso y puerta, tercer nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Almolonga
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED 81	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a. Calle A 4-09 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-13-4027-45	FECHA:	





Mantenimiento correctivo en pared y lavamanos con azulejo, tercer nivel



Reparación de repello y cernido de fisuras en modulo de escaleras al cuarto nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
Firma y sello del Presidente de la OPR	

	
Firma y Sello Director Centro Educativo Público	