



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Almolonga
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED 81	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a. Calle A 4-09 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-13-4027-45	FECHA FINALIZACION:	23/05/2025



Sustitución de estructura de metal de ventana a pvc de 1.20 m2 cada ventana tercer nivel



Sustitución de estructura de metal de ventana a PVC rectangular 4.32 m2 tercer nivel.



Suministro y aplicación de pintura en el pasillo tercer nivel



Sustitución de puertas tercer nivel




Sustitución de inodoro elongado en baños del tercer nivel




Mantenimiento correctivo en pared con division de tabla yeso y puerta, tercer nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Almolonga
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED 81	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a. Calle A 4-09 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-13-4027-45	FECHA FINALIZACION:	23/05/2025




Mantenimiento correctivo con azulejo en pared y lavamanos tercer nivel




Reparacion de repello y cernido de fisura en modulo de escaleras al cuarto nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

