

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Cantel
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Xeúl, aldea la Estancia.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-0011-43	FECHA:	11/04/2025



Sustitución de estructura de soporte de metal



Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26



Sustitución de piso por piso cerámico



Sustitución de piso por piso cerámico



Mantenimiento y sustitución de lámparas.



Mantenimiento y sustitución de lámparas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
