

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Cantel
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Xolquiac, Aldea Chiriquiac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-0012-43	FECHA:	8/07/2025



Sustitución de inodoro tipo baby



Sustitución de azulejos en baño



Sustitución de piso en baño



Sustitución de piso de torta de concreto




Sustitución de piso de torta de concreto



Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

