

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Cantel
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Xolquiac, Aldea Chirijquiac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-0012-43	FECHA:	1/08/2025



Foto1: Sustrucción de inodoro tipo baby



Foto 2: Sustrucción de azulejos en baño



Foto 3: Sustrucción de piso en baño



Foto 4: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 5: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 6: Sustrucción de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

