



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR


|                             |                |                                |                                   |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUETZALTENANGO | MUNICIPIO:                     | CANTEL                            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ERM            | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | PARAJE TZANXAC, ALDEA LA ESTANCIA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-14-0014-43  | FECHA:                         | 04.08.2025                        |




Sustitución Muro de contención # 1



Sustitución Muro de Contención # 2



Sustitución Muro de contención # 3



Sustitución deposito de agua 1000 litros.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

