



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Cantel
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Tzanxac, Aldea la Estancia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-0014-43	FECHA FINALIZACION:	22/09/2025



Foto 1: Muro de cotección #1



Foto 2: Sustitución muro de contección #2



Foto 3: Muro de contección #3




Foto 4: Sustitución deposito de agua 1,000 litros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

