


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Cantel
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Avenida Francisco García Rodas, Aldea Pasac II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-0015-43	FECHA:	23/04/2025



Desmontaje de campana



Sustitución de ventanas



Mantenimiento de puerta de gabinete



Mantenimiento de puerta gabinete



Sustitución de techo de bodega



Mantenimiento de techo de aula modulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la CPEP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Cantel
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Avenida Francisco García Rodas, Aldea Pasac II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-0015-43	FECHA:	23/04/2025



Sustitución de techo de corredor




Mantenimiento de puertas




sustitución de mesón



Mantenimiento de sanitario



Mantenimiento de techo, tornillos y pintura aulas



Sustitución de accesorios de bomba de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Escuela Oficial Rural Mixta de Pasac II, Cantel




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

