

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Cantel
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Xepec, Canton Pasac Primero (1)
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-0016-43	FECHA:	19/07/2025



Foto: Aplicación de pintura celeste pantone



Foto: Aplicación de zócalo azul pantone



Foto1: Area de sustitucion de piso



Foto 2: Avance del trabajo de sustitucion de piso



Foto 5: Limpieza y lijado de puerta para el matenimiento




Foto 6: Lijado de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

