

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Cantel
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Xepec, Canton Pasac Primero (1)
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-0016-43	FECHA FINALIZACION:	31/07/2025



Foto1: Culminacion de pintura exterior ,celestre pantone



Foto 2: Culminacion de zócalo azul pantone



Foto 3: Piso en aulas



Foto 4: Culminacion total de piso.



Foto 5: Acabado final de la puerta



Foto 6: Acabado total de pintura de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

