

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CANTEL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "ARTURO MARTÍNEZ CALDERÓN"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHUISAJCAP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-0396-43	FECHA:	20/03/2025



Suministro de tornillo AUTR A PLUS (A+) 5/16X2 - 1/2" , Suministro de capote Zincoalum C26 Liso STD 0.40X2.23 M



Suministro de cubierta de lámina troquelada MAXALUM C26



Suministro de cubierta de lámina troquelada MAXALUM C26



Suministro de cubierta de lámina troquelada MAXALUM C26




Suministro de cubierta de lámina troquelada MAXALUM C26



Suministro de cubierta de lámina troquelada MAXALUM C26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 
Firma y sello del Presidente de la OPE

 
Firma y Sello Director Centro Educativo Público