

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CANTEL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "MARIO MÉNDEZ MONTENEGRO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XECAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-0397-43	FECHA:	22/04/2025



Sustitución de Láminas baños



Sustitución de estructura portante de metal



Sustitución de canales PVC a metal



Mantenimiento de paredes baños (pintura)




Sustitución de láminas acanaladas modulo 4



Sustitución de portantes de madera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Cantel
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "MARIO MÉNDEZ MONTENEGRO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XECAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-0397-43	FECHA:	22/04/2025




Mantenimiento de paredes aulas Modulo 2 y 3 (pintura)



Mantenimiento de pilares y portantes de madera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

 Firma y sello del Presidente de la OPF 	 Firma y Sello Director Centro Educativo 
---	---