

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Cantel
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuitziribal Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-0398-43	FECHA:	28/03/2025



Sustitución de canal y bajada de agua pluvial metros lineales



Sustitución de cubierta laminar por lamina troquelada calibre 26 m2




Sustitución de capote calibre 26 metros lineales



Suministro y aplicación de pintura de pared de servicios sanitarios



Suministro y aplicación de pintura en 5 Puertas grandes (una cara)



Suministro y aplicación de pintura en 3 Puertas mediana (ambas caras)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente del COPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Cantel
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuitziribal Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-0398-43	FECHA:	28/03/2025



Suministro y aplicación de pintura a Estructura Metálica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

