

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CANTEL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESTANCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-14-0399-43	FECHA:	22/04/2025



Aplicación de repello y alisado en paredes de aula, modulo 7



Suministro e instalacion de ventanas con pvc en aula modulo 7



Suministro e instalacion de cielo suspendido en aula modulo 7



Suministro e instalacion de piso ceramico en aula modulo 7




Remozamiento de balcones en aula, modulo 7



Remozamiento de puerta en aula modulo 7

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:


PREVIO

☒


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CANTEL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESTANCIA
O:		O:	
ESTABLECIMIENTO O:	09-14-0399-43	FECHA:	22/04/2025



Suministro e instalacion de plafoneras+ foco led en aula, modulo 7



Suministro e instalacion de lampara led de 2*4 pies en aula, modulo 7



Suministro de pintura latex en exterior de edificio de establecimiento modulo 2,3,4,5 y 6



Suministro de pintura latex en exterior de edificio de establecimiento modulo 2,3,4,5 y 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

